



Ryomgård Vandværk  
Jørgen Sørensen  
Astrupvej 7  
8550 Ryomgård

Registrernr.: 866771  
Kundenr.: 5504738  
Ordrenr.: 831516  
Prøvenr.: 86677101

Modt. dato: 2007.06.21

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen  
Astrupvej 7, 8550 Ryomgård  
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401/4721002499**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøveudtagning...: 2007.06.21 kl. 13:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2007.06.22 kl. 10:24 - 2007.06.29

	Prøvenr.: 86677101	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	
Ledningsevne	46	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Jern (Fe)	0.047	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15
Iltindhold	8.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP
Prøvens smag	<b>normal</b>	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	<b>18.2 gr. C</b>	DS2250

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønede

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

**Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006**

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Linda Dueholm Pedersen  
Kontaktperson

29. juni 2007



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.