



Ryomgård Vandværk  
Jørgen Sørensen  
Astrupvej 7  
8550 Ryomgård

Registrernr.: 386231  
Kundenr.: 5504738  
Ordrenr.: 831516  
Prøvenr.: 23063928

Modt. dato: 2008.09.26

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen  
Astrupvej 7, 8550 Ryomgård  
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401/4721002499**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2008.09.26 kl. 13:05  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.09.26 kl. 21:03 - 2008.09.30

	Prøvenr.: 23063928	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C	<b>&lt;1 ant./100ml</b>			i.m.	Colilert®	
E. coli	<b>&lt;1 ant./100ml</b>			i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<b>11 Antal/ml</b>			200	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<b>16 Antal/ml</b>			20	DS/EN ISO 6222	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur **16.3 gr. C** DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel  
Kontaktperson

03. oktober 2008



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.