



Ryomgård Vandværk  
Jørgen Sørensen  
Astrupvej 7  
8550 Ryomgård

Registrernr.: 018259  
Kundenr.: 5504738  
Ordrenr.: 831516  
Prøvenr.: 23063926

Modt. dato: 2008.09.26

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen  
Astrupvej 7, 8550 Ryomgård  
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Ledningsnet - V20002401/4721002499**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøveudtagning...: 2008.09.26 kl. 12:25  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.09.26 kl. 21:02 - 2008.09.30

	Prøvenr.: 23063926	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	1§ ant./100ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml			i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	4 Antal/ml		200	DS/EN/ISO	6222	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml		20	DS/EN	ISO 6222	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	16.1 gr. C	DS2250

### Analysekommentarer:

Opfølgning på registernr. 017257

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel  
Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

30. september 2008

*Annette Vendel*