



Ryomgård Vandværk
Jørgen Sørensen
Astrupvej 5
8550 Ryomgård

Registrernr.: 027057
Kundenr.: 5504738
Ordrenr.: 831516
Prøvenr.: 23113070

Modt. dato: 2009.03.10

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ryomgård Vandværk, Jørgen Sørensen
Astrupvej 5, 8550 Ryomgård
Prøvested.....: **Ryomgård Vandværk Vandværket** - V20002401/4721002400
Prøvetype.....: Drikkevand - Omprøve
Prøveudtagning...: 2009.03.10 kl. 07:50
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.03.10 - 2009.03.12

Prøvenr.: 23113070
Prøve ID:
Prøvemærke: **Afgang vandværk**

****Grænseværdier**
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

Turbiditet	1.0§ PTU	0.3	DS/EN I 7027	10
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	1.8 mg/l	4	DS/EN 1484	5.0

Analysekommentarer:

Opfølgning på reg.nr.025580

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslegeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Annette Vendel
Kontaktperson

18. marts 2009



Annette Vendel
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.