

**Ryomgård Vandværk**  
**Nordlyvej 32**  
**8550 Ryomgård**  
**Att.: Ole Quorning**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00875160-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00875160  
**Kundenr.:** CA0005185  
**Modt. dato:** 24.09.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Ryomgård Vandværk - B4 DGU 70.267-1 - V20002401 / 4721002401  
**DGU-nr:** 70.267-01  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøvedtagning:** 24.09.2019 kl. 10:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S SN5  
**Analyseperiode:** 24.09.2019 - 30.09.2019

**Prøvemærke:** DGU 70.267

Lab prøvenr:	80691513	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Triazoler</b>							
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Ryomgård Vandværk , Drift\_vandværk, c/o Nordlyvej 32, 8550 Ryomgård  
 Syddjurs Kommune , Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

30.09.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.